Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni 16. istungi protokolli **lisa 19**

**Приложение 19**
к протоколу 16-го заседания Российско-Эстонской совместной комиссии по охране и использованию трансграничных вод

**Peipsi järve reostusjuhtumist diislikütusega**
**1.-2. oktoobril 2013. a.**

Eesti poole informatsioon

1. oktoobril 2013. a. kell 10.55 kohaliku aja järgi Peipsi järvel punktis koordinaatidega 58º46',7 p.-l. ja 27°06',7 i.-p.. (5 km Mustvee sadamast kagu suunas) lekkis Veeteede Ameti hüdrograafialaeva EVA-301 kere vigastuse tagajärjel järve 1400 l diislikütust. Kontroll-lennu admetel oli kella 13.50-ks järvel kujunenud reostatud ala pikkusega 7,9 km ja suurima laiusega 3,6 km, keskpunktiga 58°45',5 p.-l. ja 24°02',3 i.-p., millest õhukese diislikütuse kilega oli kaetud 4,28 km². 84% sellest pinnast oli kaetud õhukese kilega (0,04-0,3 m³/km²) ja ainult 6% kilega ≥ 5 m³/km². 1. oktoobri õhtuks piirati reostatud ala kalda poolt absorbent-poomidega. 2. okoobri hommikuse kontroll-lennu andmetel (kell 07.50 kohaliku aja järgi) oli reostuslaik vähenenud ja triivinud ~1 km kagu poole, õlikile oli muutunud märksa õhemaks. Kontroll-lennu andmete järgi korrigeeriti absorbentpoomide asukohta. 2. oktoobri õhtuks oli reostus kadunud – osaliselt seotud absorbendi poolt, osalt aurunud. Kontroll-lend 2. oktoobril kell 13.47 reostuse jälgi enam ei leidnud. Reostuse võimalike tagajärgede väljaselgitamiseks võeti 4. oktoobril reostusalalt ja kagu suunas kuni piirini veeproovid hüdrokeemiliseks, füto- ja zooplanktoni, klorofülli ja kalade analüüsiks. Keemiliste analüüside tabel on lisatud info venekeelsele tekstile. Leiti mõningane naftaproduktide sisalduse tõus reostuspiirkonnas (20 µg/l, norm on 10 µg/l). Korralise seire ajal 16.-17. oktoobril oli naftaproduktide ja fenoolide sisaldus vees juba alla määramispiiri. Hälbeid füto- ja zooplanktoni ning kalade karakteristikutes ei leitud.

Kogu töö reostuse likvideerimisel tehti põhiliselt kahe piirivalvekordoni (kohapeal juhtis töid Mustvee kordoni juht) ja Päästeameti jõududega Politsei- ja Piirivalveameti Merepääste-keskuse juhtimisel, päästekeskuse juures oli loodud operatiivstaap, kaasataud olid piirivalve lennusalk, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet.

1. ja 2. oktoobri aerofotod ja 4. oktoobri veeproovide keemiliste analüüside tabel on lisatud käesoleva info venekeelse versiooni juurde.